

Autonics

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

СЕРИИ TAS/TAM/TAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



us



Благодарим за приобретение продукции Autonics.
Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.

Указания по технике безопасности

Х Сохраните эти инструкции и изучите их перед началом эксплуатации изделия.

Х Соблюдайте указанные ниже меры безопасности.

⚠ ВНИМАНИЕ Несоблюдение настоящих инструкций может привести к тяжелому несчастному случаю.

⚠ ОСТОРОЖНО Несоблюдение настоящих инструкций может привести к повреждению изделия, а также к несчастному случаю.

Ниже приводится описание символов, используемых в данном руководстве по эксплуатации.

⚠ Осторожно: При особых условиях существует риск получения травмы, может возникнуть опасная ситуация.

⚠ Внимание

1. При использовании данного устройства в машинном оборудовании (например: атомные станции, медицинское оборудование, морские суда, наземные транспортные средства, железнодорожный транспорт, воздушные суда, устройства внутреннего горения, устройства безопасности, предохранительное/противоаварийное оборудование и т.п.), во время эксплуатации которого могут возникнуть повреждения оборудования, а также угроза для жизни людей, следует устанавливать отказоустойчивое устройство безопасности.

Устройство может служить причиной пожара, несчастного случая или повреждения собственности.

2. Устройство можно монтировать на панель. В противном случае существует опасность поражения электрическим током.

3. Работы по подключению, проверке или ремонту клеммного блока разрешается выполнять только после отключения устройства от электрической сети. В противном случае существует опасность поражения электрическим током.

4. Перед подключением цепей питания или входных цепей следует проверить номер клеммы. В противном случае может возникнуть пожар.

5. Запрещается разбирать или модифицировать устройство. В случае необходимости обратитесь в представительство нашей компании. В противном случае существует опасность пожара и поражения электрическим током.

⚠ Осторожно


1. Запрещается использовать данное устройство вне помещений.

В противном случае сокращается срок службы изделия и возникает опасность поражения электрическим током.

2. Для подключения внешних цепей следует использовать провода сечением AWG 20 (0,50 мм²), при этом момент затяжки клемм должен составлять 0,74 - 0,9 Нм.

В противном случае существует опасность пожара вследствие нарушения электрического контакта.

3. В качестве наконечников проводов следует использовать наконечники указанных ниже типов.



4. Учитывайте значения технических параметров изделия.

В противном случае срок службы изделия может сократиться, может возникнуть пожар.

5. Запрещается подключать к изделию устройства, ток нагрузки которых превышает номинальный ток релейных контактов.

В противном случае существует риск разрушения изоляции, огнеплавления контактов, нарушения качества контакта, разрушения реле, взорвания.

6. Для очистки устройства запрещается использовать воду или маслосодержащие чистящие средства.

В противном случае существует опасность поражения электрическим током или взорвания и, как следствие, повреждения оборудования.

7. Запрещается использовать устройство в среде с содержанием воспламеняемых или взрывоопасных газов, а также во влажных средах и в местах с прямым воздействием солнечного излучения, тепла, вибрации и ударных нагрузок.

8. Не допускается попадания пыли или элементов проводки внутрь устройства. В противном случае может возникнуть пожар или механическое повреждение устройства.

9. При подключении термопар проверьте полярность проводов и надежно затяните клеммные соединения.

В противном случае может возникнуть пожар.

10. При установке устройства с усиленной изоляцией следует использовать источник питания, обеспечивающий основной уровень прочности изоляции.

Информация для заказа

TA	S	-	B	4	R	P	4	C
Устройство								
C	Градусы Цельсия (°C)							
F	Градусы Фаренгейта (°F)							
	Градусы Цельсия (°C)	Градусы Фаренгейта (°F)						
Диапазон температур для каждого датчика								
Тип датчика								
Управляющий выход								
Источник питания								
Режим управления								
Размер								
Изделие								

*1: Гнездо (PG-08, PS-08) заказывается отдельно.

*2: Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с производства без предварительного уведомления.

Технические характеристики


Серия	TAS	TAM	TAL
Напряжение питания	100-240 В ~ 50/60 Гц		
Допустимый диапазон напряжения питания	От 90 до 110% от номинального напряжения		
Потребляемая мощность	Макс. 4 ВА		
Размер	DIN 84x84 мм	DIN 872x872 мм	DIN 96x96 мм
Тип дисплея	Индикаторы отклонений (красный, зеленый), индикатор выхода (красный)		
Способ настройки	Дисковая шкала		
Погрешность настройки	Полная шкала ±2% (комнатная температура 23°C ±5°C)*		
Тип входа	Termosopротивление DPT 100 Ом (допустимое сопротивление линии: 5 Ом на проводник)		
Термопары	K(CA), J(IC)		
Дискретный режим (ВКЛ/ВЫКЛ)	Гистерезис: фиксированное значение 2°C		
ПИД-регулятор	Период управления: Релейный выход 20 с выход TTP 2 с		
Тип управляющего выхода	Реле 250 В ~ 3 А, 1 перекидной контакт		
Реле	Макс. 12 пост. тока ±2 В, 20 мА		
Тип дисплея	Индикация отклонений первой переменной, индикация ошибок		
Функции			
Диэлектрическая прочность	2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между входными клеммами и клеммами цепи питания)		
Выibrations	Амплитуда 0,75 мм при частоте 5-55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов		
Срок службы	Не менее 10 000 операций (18 000 циклов/час)		
Механический ресурс	Не менее 100 000 операций (900 циклов/час)		
Электрический ресурс	Мин. 100 Мом (при измерении мегомметром напряжением 500 В=)		
Сопротивление изоляции	Импульс помехи прямогубой формы генерируется симулятором помехи (ширина импульса 1 мкс) ±2 кВ фаза R и фаза S		
Помехоустойчивость			
Условия хранения	Прибл. 10 лет (при использовании энергонезависимой памяти на основе полупроводниковых элементов)		
Температура окр. среды	От -10 до 50°C; температура в условиях хранения: от -20 до 60°C		
Отн. влажность окр. среды	От 35 до 95%; влажность в условиях хранения: от 35 до 95%		
Тип изоляции	Двойная или усиленная изоляция (символ: □), диэлектрическая прочность между целью измерительного входа и силовой целью питания: 2 кВ		
Сертификаты	CE, UL, FCC		
Масса*	Прибл. 112 г (прибл. 74 г) Прибл. 176 г (прибл. 114 г) Прибл. 237 г (прибл. 152 г)		

*1: <За исключением нормального диапазона температур> модель с температурой ниже 100°C: ±4% от полной шкалы; модель с температурой более 100°C: ±3% от полной шкалы

*2: Первое значение – масса брутто, второе значение (в круглых скобках) – масса нетто.

*3: Параметры окружающей среды указываются для условий без замерзания и конденсации.

Обозначения на передней панели



1. Индикатор отклонений

С помощью светодиодных индикаторов отображаются отклонения фактической температуры (первая переменная, PV) в зависимости от установленной температуры (вторая переменная, SV). Индикатор отклонений входного значения [индикатор отклонений ● (зеленый), △/▼(красный)]

Отклонение первой переменной PV-температура

Индикатор отклонений	Цель датчика разомкнута (вход)	Превышение максимального входного значения	Более 10°C	Более 2°C, но меньше или равно 10°C	Менее или равно +2°C	Более -2°C, но меньше или равно -10°C	Более -10°C	Меньше минимального входного значения
▲ + ● + ▼	индикатор мигает (интервал 0,5 с)	индикатор мигает (интервал 0,5 с)		индикатор горят	индикатор горят	индикатор горят	индикатор горят	индикатор мигает (интервал 0,5 с)
▲ + ● - ▼								
▲ - ● + ▼								
▲ - ● - ▼								

* То же для шкалы градусов Фаренгейта (F).

При включении питания все индикаторы загораются на 2 секунды, затем все индикаторы гаснут и активируется контур управления.

2. Диск установки температуры (SV)

С помощью диска выберите заданное значение температуры (SV). Новое заданное значение активируется через 2 секунды после установки диска с целью стабилизации входного значения.

3. Входной датчик

Указывает тип подключаемого датчика.

Тип датчика и диапазон температуры на входе для каждого изделия приводятся в таблице ниже.

Входной датчик	Номер диапазона	Входной диапазон (°C)	Входной диапазон (°F)
Термопара K(CA)	1	от 0 до 100	от 32 до 212
	2	от 0 до 200	от 32 до 392
	4	от 0 до 400	от 32 до 752
	6	от 0 до 600	от 32 до 1112
	8	от 0 до 800	от 32 до 1472
	C	от 0 до 1200	от 32 до 2192
J(IC)	2	от 0 до 200	от 32 до 392
	3	от 0 до 300	от 32 до 572
	4	от 0 до 400	от 32 до 752
Термосопротивление DPT 100 Ом	0	от -50 до 100	от -58 до 212
	1	от 0 до 100	от 32 до 212